

台灣電子檢驗中心

桃園縣龜山鄉樂善村文明路29巷8號

電話：(03) 3280026，傳真：(03) 3276175

工服編號：06-05-VAA-036

頁次：1 of 6

簽發日期：95年05月23日

1. 申請廠商：期程企業股份有限公司
住址：台北縣板橋市四維路112巷31號
2. 產品名稱：防水ABS號角喇叭
型號：PRH-10301/8 (二台)
收件日期：95年05月16日
3. 測試日期：95年05月22日
4. 測試規範：參照申請廠商規範
(IEC 60529 Edition 2.1 2001-02)
5. 測試項目：請參閱測項目
6. 測試條件&結果：請參閱測試條件&結果

一般須知：本報告僅對測試樣品負責，未經本中心書面許可不得部分摘錄複製，但全部複製除外。

測試者：



黃瑞昌
安全一課工程師
產品安全試驗部

審核者：



鄭淵文
安全一課課長
產品安全試驗部

台灣電子檢驗中心

工服編號. : 06-05-VAA-036

頁次 : 2 of 6

一、測試項目：IP66

二、測試條件：

1. IPX6:

- (1) 灑水噴嘴之內徑:12.5mm
- (2) 水流率:每分鐘100 l/min $\pm 5\%$
- (3) 噴嘴至待測外殼表面之距離為2.5~3m
- (4) 測試時間為3分鐘

序號	型號
1	PRH-10301/8

2. IP6X:

- (1) 在最大2kPa(20mbar)之減壓下測試
- (2) 測試時間為8小時

序號	型號
2	PRH-10301/8

三、結果：

要求-試驗	結果	備考
依IEC60529第14.2.6節所規定試驗後,觀察測試樣品之內部是否進水。	內部無進水	IPX6

要求-試驗	結果	備考
依IEC60529第13.4及13.6節所規定試驗後,觀察測試樣品之內部是否有粉塵之堆積	內部無粉塵堆積	IP6X

台灣電子檢驗中心

工服編號. : 06-05-VAA-036

頁次 : 3 of 6

型號: PRH-10301/8



IPX6測試 (樣品1)



台灣電子檢驗中心


工服編號. : 06-05-VAA-036

頁次 : 4 of 6

內部無進水



內部無進水



台灣電子檢驗中心


工服編號.: 06-05-VAA-036

頁次 : 5 of 6

IP6X 測試



內部無粉塵堆積



ELECTRONICS TESTING CENTER TAIWAN

REF. No.: 06-05-VAA-036

Sheet : 6 of 6 Sheets

No ingress of dust was found inside

