



財團法人台灣電子檢驗中心
地址:33383 桃園縣龜山鄉樂善村文明路 29 巷 8 號
TEL:03-3280026 FAX:03-3276175
<http://www.etc.org.tw>

頁次：1 of 6

簽發日期：96 年 11 月 30 日

測 試 報 告

工服編號 : 07-11-VAA-017
委試公司 : 期程企業股份有限公司
委試公司住址 : 北縣板橋市四維路 112 巷 31 號
檢試物品 : 防水天花板喇叭
型 號 : SCP-6121
數 量 : 1 組
收件日期 : 96 年 11 月 08 日
檢試日期 : 96 年 11 月 26 日
檢試規範 : 參照申請廠商規範
(IEC 60529 Edition 2.1 2001-02)
周圍環境 : 溫度 $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 相對濕度 $60 \pm 1\%$
檢試項目 : IP55
檢試條件&結果 : 請參閱測試條件&結果

一般須知：本報告僅對測試樣品負責，未經本中心書面許可不得部分摘錄複製，但全部複製除外。

測試者：



林 俊 緯
安全一課 工 程 師
產品安全試驗部

審核者：



葉 明 時
安全一課 課 長
產品安全試驗部

✓

測試項目：IP55

測試條件：

IPX5:

- (1) 噴嘴之內徑：6.3 mm.
- (2) 水流率：12.5 l/min ±5%.
- (3) 噴嘴至待測外殼表面之距離為2.5 m ~ 3 m.
- (4) 測試時間3分鐘.

IP5X:


- (1) 將測試樣品放入粉塵室.
- (2) 試驗應持續施行8小時.

測試結果：


試驗項目	試驗標準	測試結果
IPX5	第 14.1 節 第 14.2.5 節 第 14.3 節	測試樣品內部 沒有水進入
IP5X	第 13.1 節 第 13.4 節 第 13.5 節	測試樣品內部 沒有粉塵進入



型號 : SCP-6121




IPX5 測試




DUCT
ESTING
台人法
中驗發子
安品
驗
S TEST
1975


測試樣品內部沒有水進入




測試樣品內部沒有水進入



IP5X 測試



測試樣品內部沒有粉塵進入



測試樣品內部沒有粉塵進入

